



1. 성적서번호 : KPTL-G-26-089

2. 의뢰자

- 업체명 : (주) 대상테크놀
○ 주소 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 612

3. 시험대상품목

- 시료명 : DSU317E (U332R2)

4. 시험접수일 : 2026. 08. 05

5. 시험기간 : 2026. 08. 06

6. 시험장소 : ■ 고정시험실 (전남광주통합특별시 북구 첨단과기로 333, 생활지원로봇센터 306호)
□ 현장시험

7. 성적서 용도 : 품질관리용

8. 시험환경 : 최저 (온도 : 24.4 ℃, 습도 : 46 % R.H.)
최고 (온도 : 26.2 ℃, 습도 : 51 % R.H.)


9. 시험방법 : (1) EL 228:2022
(2) KS L 1551:2024


10. 시험결과 : 을지 참조

확 인	작 성 자 성 명 김 병 현	기술책임자 성 명 배 득 천
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정된 결과로서 전체제품의 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.		

2026. 08. 07.

한국제품시험원장





시험결과 (Test Results)

1. 시험결과

1) DSU317E (U332R2)

시 험 항 목		단위	시험방법	시 험 결 과	비 고
사용수량		L	(1)	0.98	
치수	제품의 높이	mm	(2)	1015	-
	제품의 폭	mm		395	
	수봉	mm		47	
	배수구 크기	mm		61 x 63	
	바닥-배수구	mm		19	
	벽면-배수구 중심	mm		188	
	플랜지구 크기	mm		14 x 25	
	플랜지구 간격	mm		129	
	플랜지구 깊이	mm		35	
	플랜지 주변크기(좌, 우)	mm		200	
	플랜지 주변크기(상, 하)	mm		220	
세척성능 (잉크흔적 유무)		-		이상없음	
잉크침투도		mm		0.3	
내급랭성		-		이상없음	
내균열성		-		이상없음	
겉모양 - 있어서는 안 될 결점 (세척 면 및 겉보기 면)		-		이상없음	
겉모양 - 있어서는 안 될 결점(기타)		-		이상없음	
겉모양 - 결점 허용 범위(세척 면)		-		이상없음	
겉모양 - 결점 허용 범위(겉보기 면)		-		이상없음	
겉모양 - 결점 허용 범위(뒤틀림)		-		이상없음	

※ 시험 시 공급수압(동압) : 0.1 MPa

- 끝 -